

Gemeinde Eggermühlen

1



2



3



4



5



1 - Betonkanten an Fugenschnitte und Rissen abgebrochen-Nahaufn.

2 - Betonkantenabbruch gesamt

3 - Schaden 1 komplett erneuern

4 - Schaden 2 komplett erneuern

5 - Schaden 3 komplett erneuern

DSTV



Sandstraße
49593 Bers
Tel. 0 54 39,
Fax 0 54 39.
www.wurs
E-Mail:
info@wurs

EGGERMÜHLEN

Maßstab 1:15.000

Berge
(SG Fürstenauf)

Internet-Stadtpläne
www.staedte-verlag.de

KETTEN-
KAMP

Sanierung Spurbahnen
Viertelstundendamm
Eggermühlen

Lageplan

Viertelstundendamm

Betonkanten an Sollschnittstellen
und Rissen abgebrochen - Bereich

● Komplettsanierung

ibK