

## Ergebnisse der Jahreshauptuntersuchung

### Heidepark/Bersenbrück (Birkenweg)

Nr.	Spielplatzgerät	Bewertung	Bezug
	Allgemein	Keine Mängel	
1	Sandbereich	Keine Mängel	
2	Spielhügel	Keine Mängel	
3	Rutsche	Fangstellen, Vegetation zurückschneiden	DIN EN 1176-6, 4.6/7 DIN EN 1176-7, 8.2.6
4	Rampe	Keine Mängel	
5	Tunnel	Keine Mängel	
6	Balancierbrücke	Kopffangstelle, lose Bauteile	DIN EN 1176-1, 4.2.2 DIN EN 1176-7, 8.2.6 DIN EN 1176-7, 8.2.7 DIN EN 1176-1, 4.2.7.2
7	Rampe	Keine Mängel	
8	Dreierschaukel	Keine Mängel	
9	Podeste	Keine Mängel	
10	Vogelnestschaukel	Bodenfreiheit herstellen, morsche Bauteile	DIN EN 1176-2, 4.2
11	Balancierstämme	Keine Mängel	

### Ostlandstr./Bersenbrück

Nr.	Spielplatzgerät	Bewertung	Bezug
	Allgemein	Einfriedung Fehlende Durchlaufsicherung	DIN EN 18034, 5.2 DIN EN 18034, 5.3
1	Sandbereich	Keine Mängel	
2	Wippe	Bodenfreiheit	DIN EN 1176-6, 4.9
3	Fußballtore	Kopffangstelle	DIN EN 15312, 5.4.1 DIN EN 15312, 4.4.2.1.2
4	Feder Wippe	Augenfangstelle	DIN EN 1176-6, 4.6 DIN EN 1176-6, 4.7
5	Doppelschaukel	Fingerfangstelle	DIN EN 1176-1, 4.2.13
6	Stufenreck	Keine Mängel	

### Repkamp/Bersenbrück

Nr.	Spielplatzgerät	Bewertung	Bezug
	Allgemein	Fehlende Durchlaufsicherung	DIN EN 18034, 5.3
1	Rutsche	Keine Mängel	
2	Klettergerät	Geräteteil im Fallraum entfernen	DIN EN 1176-1, 4.2.8.5.4
3	Schaukel	Geräteteil im Fallraum entfernen	DIN EN 1176-1, 4.2.8.5.4
4	Wippe	Keine Mängel	
5	Karussell	Lose Bauteile	DIN EN 1176-1, 4.2.2 DIN EN 1176-7, 8.2.6 DIN EN 1176-7, 8.2.7
6	Sandbereich	Keine Mängel	

## Krekenkamp/Bersenbrück (Äbtissin von Hane Weg)

Nr.	Spielplatzgerät	Bewertung	Bezug
	Allgemein	Sitzbank morsch	
1	Wippe	Augenfangstelle	DIN EN 1176-6, 4.6/7
2	Balancierbalken	Bauteile morsch und abgespielt	DIN EN 1176-1, 4.2.2
3	Bockrutsche	Kopffangstelle	DIN EN 1176-1, 4.2.7.2 DIN EN 1176-1, 4.2.9.1
4	Einpunktschaukel	Fingerfangstelle	DIN EN 1176-1, 4.2.13
5	Stufenreck	Keine Mängel	
6	Doppelschaukel	Keine Mängel	
7	Mobiles Fußballtor	Tor gegen umkippen sichern	DIN EN 1176-1, 1 OLG Celle 1995

## Hertmann/Bersenbrück (Weidenweg)

Nr.	Spielplatzgerät	Bewertung	Bezug
	Allgemein	Fehlendes Hinweisschild	
1	Wippe	Augenfangstelle	DIN EN 1176-6, 4.6/7
2	Balancierbalken	Keine Mängel	
3	Stufenreck	Keine Mängel	
4	Doppelschaukel	Keine Mängel	
5	Spielgerät mit Rutsche	Keine Mängel	
6	Fußballtor	Kopffangstelle	DIN EN 15312, 5.4.1 DIN EN 15312, 4.4.2.12

## Lohweg/Bersenbrück

Nr.	Spielplatzgerät	Bewertung	Bezug
	Allgemein	Fehlendes Hinweisschild (2 x) Fehlende Durchlaufsicherung (2 x)	DIN EN 1176-7, 8.2.4 DIN EN 18034, 5.3
1	Wippe	Augenfangstelle Lose Bauteile	DIN EN 1176-6, 4.6/7 DIN EN 1176-1, 4.2.14
2	Sandbereich	Keine Mängel	
3	Doppelschaukel	Keine Mängel	
4	Bockrutsche	Ausrichtung nach Süden	GUV SI 8017
5	Torwand	Keine Mängel	

## Am Renzenhof/Bersenbrück

Nr.	Spielplatzgerät	Bewertung	Bezug
	Allgemein	Einfriedung	DIN EN 18034, 5.2
1	Bockrutsche	Kopffangstelle	DIN EN 1176-1, 4.2.7.2 DIN EN 1176-1, 4.2.9.1
2	Schaukel	Fallschutzbereich nicht ausreichend	DIN EN 1176-1, 4.2.8.5.2
3	Klettergerät	Genickbruchstelle	DIN EN 1176-1, 4.2.8.5.4
4	Wippe	Keine Mängel	
5	Karussell	Lose Bauteile Bauteile morsch	DIN EN 1176-1, 4.2.2 DIN EN 1176-7, 8.2.6/7
6	Sandbereich	Keine Mängel	

## Wohnpark Süd-West/Bersenbrück (Goethestr.)

Nr.	Spielplatzgerät	Bewertung	Bezug
	Allgemein	Einfriedung (offene Rohre) Hinweisschild beschädigt Hinweisschild fehlt	DIN EN 1176-1, 4.2.7.6 DIN EN 1176-7, 8.2.4
1	Rutschenturm	1. Fallschutz 2. Kopffangstelle	DIN EN 1176-1, 4.2.14 DIN EN 1176-1, 4.2.7.2 DIN EN 1176-1, 4.2.9.1
2	Doppelschaukel	Keine Mängel	
3	Sandbereich	Keine Mängel	
4	Wippe	Keine Mängel	
5	Wippe	Keine Mängel	
6	Wippe	Keine Mängel	
7	Wippe	Keine Mängel	
8	Karussell	Lose Bauteile (morsch) Fingerfangstellen Rotor sitzt lose auf Stator	DIN EN 1176-1, 4.2.2 DIN EN 1176-1, 4.2.13

## Walter Scheel Str./Bersenbrück

Nr.	Spielplatzgerät	Bewertung	Bezug
	Allgemein	Keine Mängel	
1	Doppelschaukel	Keine Mängel	
2	Hangelgerät	Keine Mängel	
3	Spielgerätekombination	Keine Mängel	

## Wohnpark Süd-West 2/Bersenbrück (Willy Brand Str.)

Nr.	Spielplatzgerät	Bewertung	Bezug
	Allgemein	Einfriedung fehlt	DIN EN 18034-5.2
1	Stufenreck	Keine Mängel	
2	Doppelschaukel	Keine Mängel	
3	Karussell	Lose Bauteile	DIN EN 1176-1, 4.2.2 DIN EN 1176-7, 8.2.6/7
4	Wippe	Keine Mängel	
5	Spielgerätekombination	Drahtseil freiliegend	DIN EN 1176-1, 4.2.12.4
6	Vogelnechtschaukel	Drahtseil freiliegend Fingerfangstelle Bodenfreiheit herstellen	DIN EN 1176-1, 4.2.12.4 DIN EN 1176-1, 4.2.13 DIN EN 1176-2, 4.2

## Wohnpark Süd 4/Bersenbrück (Beethoven Str.)

Nr.	Spielplatzgerät	Bewertung	Bezug
	Allgemein	Einfriedung (Fangstelle) Hinweisschild fehlt (2 x) Hinweisschild verunreinigt Wasserlauf (fehlendes Schutzgitter)	DIN EN 1176-1, 4.2.7.2 DIN EN 1176-7, 8.2.4
1	Stufenreck	Fallschutzbereich unzureichend	DIN EN 1176-1, TAB 4
2	Basketballkorb	Keine Mängel	
3	Klettergerät	Keine Mängel	
4	Tischtennisplatte	Keine Mängel	

5	Feder Wippe	Augenfangstellen	DIN EN 1176-6, 4.6/7
6	Doppelschaukel mit Rutsche	Keine Mängel	
7	2 er Balkenwippe	Lose Bauteile	DIN EN 1176-7, 8.2.6

### Wohnpark Süd/Bersenbrück (Koppelstr.)

Nr.	Spielplatzgerät	Bewertung	Bezug
	Allgemein	Hinweisschild fehlt (2 x)	DIN EN 1176-7, 8.2.4
1	Tischtennisplatte	Keine Mängel	
2	Doppelschaukel	Sitz beschädigt	DIN EN 1176-2, 4.6
3	Bockrutsche	Kopffangstelle (Leiter)	DIN EN 1176-1, 4.2.7.2 DIN EN 1176-1, 4.2.9.1
4	Karussell	Keine Mängel	
5	Stufenreck	Keine Mängel	

### Sonnenblumenweg/Bersenbrück

Nr.	Spielplatzgerät	Bewertung	Bezug
	Allgemein	Einfriedung fehlt	DIN 18034-5.2
1	Rutschenturm	Keine Mängel	
2	Vogelnestschaukel	Keine Mängel	
3	Sandbereich	Keine Mängel	

### Im Hagen/Bersenbrück (Parkstr.)

Nr.	Spielplatzgerät	Bewertung	Bezug
	Allgemein	Unzulässige Einfriedung	DIN 18034-5.2
1	Wippe	Keine Mängel	
2	Stufenreck	Keine Mängel	
3	Doppelschaukel	Keine Mängel	
4	Wippe	Keine Mängel	

### Im Mersch/Bersenbrück

Nr.	Spielplatzgerät	Bewertung	Bezug
	Allgemein	Unzulässige Einfriedung	DIN 18034-5.2
1	Doppelschaukel	Keine Mängel	
2	Pendelwippe	Keine Mängel	
3	Fußballtor	Kopffangstelle	DIN EN 15312, 5.4.1 DIN EN 15312, 4.4.2.1.2
4	Wippe	Keine Mängel	
5	Bockrutsche	Keine Mängel	
6	Stufenreck	Keine Mängel	

### Fitnessgerät vor Bücherwelt/Bersenbrück

Nr.	Spielplatzgerät	Bewertung	Bezug
1	Fitnessgerät	Keine Mängel	

## **Fitnessgerät Vorplatz Marktzentrum/Bersenbrück**

<b>Nr.</b>	<b>Spielplatzgerät</b>	<b>Bewertung</b>	<b>Bezug</b>
	Fitnessgerät	Keine Mängel	

## **Fitnessgerät vor dem Rathaus**

<b>Nr.</b>	<b>Spielplatzgerät</b>	<b>Bewertung</b>	<b>Bezug</b>
	Fitnessgerät	Keine Mängel	

## **Skateanlage Bersenbrück -> wird wieder aufgebaut ?**

<b>Nr.</b>	<b>Spielplatzgerät</b>	<b>Bewertung</b>	<b>Bezug</b>
	Allgemein	Keine Mängel	
<b>1</b>	Pyramide	Keine Mängel	
<b>2</b>	Bank	Keine Mängel	
<b>3</b>	Spine Ramp	Fahrfläche defekt	DIN EN 1176-1,4.2.5