



LGLN, Regionaldirektion Hameln - Hannover
Dorfstraße 19, 30519 Hannover



**Landesamt für Geoinformation
und Landesvermessung Niedersachsen**
Regionaldirektion Hameln - Hannover
Kampfmittelbeseitigungsdienst

Samtgemeinde Bersenbrück
Lindenstraße 2
49593 Bersenbrück

Deutschland

Bearbeitet von Tatjana Burgemann

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Mein Zeichen (Bei Antwort angeben) Durchwahl 0511 30245 502/-503 Hannover 14.12.2022
BA-2022-03050 E-Mail kbd-postfach@lgl.niedersachsen.de

Kampfmittelbeseitigung in Niedersachsen – Information der Gefahrenabwehrbehörde

Ergebnis der beantragten Luftbildauswertung nach § 3 NUIG

Projekt/Lageort: Ankum, Lingener Straße / Loxtener Straße / Tütinger Straße u.a. (Teil 1/3)

Sehr geehrte Damen und Herren,

die hier zurzeit vorhandenen Luftbilder wurden im Auftrag von Westnetz GmbH , Goethering 23-29, 49074 Osnabrück ausgewertet. Hiermit setzen wir Sie, als zuständige Gefahrenabwehrbehörde, über das Ergebnis der Luftbildauswertung in Kenntnis.

(siehe beigefügte Kartenunterlage).

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrage

Tatjana Burgemann

Anlagen

1 Kartenunterlage(n)
Koordinatenliste(n)
Shape-Datei der Koordinaten

Empfehlung: Sondierung

Fläche A

Luftbilder: Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden vollständig ausgewertet.
Luftbildauswertung: Nach durchgeführter Luftbildauswertung wird eine Kampfmittelbelastung vermutet.
Sondierung: Es wurde keine Sondierung durchgeführt.
Räumung: Die Fläche wurde nicht geräumt.
Belastung: Es besteht ein begründeter Verdacht auf Kampfmittel.

Fläche B

Luftbilder: Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden vollständig ausgewertet.
Luftbildauswertung: Es wurde eine Luftbildauswertung durchgeführt, aber die Fläche ist aufgrund einer Waldfläche nicht auswertbar. Die Betrachtung der Umgebung lässt eine Kampfmittelbelastung vermuten.
Sondierung: Es wurde keine Sondierung durchgeführt.
Räumung: Die Fläche wurde nicht geräumt.
Belastung: Es besteht der allgemeine Verdacht auf Kampfmittel.

Empfehlung: Kein Handlungsbedarf

Fläche C

Luftbilder: Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden vollständig ausgewertet.
Luftbildauswertung: Nach durchgeführter Luftbildauswertung wird keine Kampfmittelbelastung vermutet. Teilweise aufgrund von Wald-/Wasserflächen nicht auswertbar. Die Betrachtung der Umgebung lässt keine Kampfmittelbelastung vermuten.
Sondierung: Es wurde keine Sondierung durchgeführt.
Räumung: Die Fläche wurde nicht geräumt.
Belastung: Ein Kampfmittelverdacht hat sich nicht bestätigt.